

DUILLIER

Rue du Château - Route de Genolier Réfection tapis bitumineux

Maître de l'ouvrage
Commune de Duillier

Montant des travaux
150'000.- HT

Ingénieur
Bovard et Nickl - Nyon
M. Guy Fritsché
022.361.17.42

Durée des travaux
Août 2015

Remarques / Particularités
Rabotage de la surface complète
Pose d'une couche de reprofilage ACB 11S
Pose d'un revêtement macro-rugueux 8
Surface environ 3'000 m²

